



COMUNE DI AGRATE BRIANZA

Provincia di Monza e Brianza

Agrate Brianza – Via San Paolo 24

Telefono 03960511

Posta elettronica certificata (PEC): comune.agratebrianza@pec.regione.lombardia.it

SC/Id

Agrate Brianza, data del protocollo

Consorzio di Bonifica EST TICINO VILLORESI

Via Ariosto, 30

20145 Milano

Alla C.A. Responsabile del Procedimento

Ing. Stefano Burchielli

Pec: etvilloresi@pec.it

OGGETTO: INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA - d.g.r. 6273/2022 – int. 101 “Opere di regimazione idraulica e riqualificazione ambientale del t. Molgora, in Comune di Caponago e altri” – CUP: C68H22001090002 - e int. 121 “Opere di regimazione idraulica e riqualificazione ambientale del t. Molgora, in Comune di Pessano con Bornago e altri” - CUP: C38H22000600002 - PROGETTO DEFINITIVO - Richiesta integrazioni documentali e chiarimenti

Con riferimento alla conferenza di cui all'oggetto, la scrivente amministrazione trasmette le seguenti richieste di integrazioni documentali e chiarimenti:

CHIARIMENTO 1 - La trasformazione permanente a bosco individuata nella tavola MOL 2109-3_ Lotto 1 - Plan Trasform Bosco.pdf si estende oltre i mappali indicati come oggetto di occupazione temporanea e interessa l'intera fascia che attualmente separa la strada locale dal Torrente Molgora. Si chiedono chiarimenti sugli interventi previsti in questa fascia e quali caratteristiche avrà tale area a conclusione dell'intervento (immagine 1).

CHIARIMENTO 2 - L'intervento di protezione in sponda idraulica sinistra, previsto nel tratto E come indicato nella tavola MOL 2105-4_ Lotto 1 - Plan Progetto.pdf, si sovrappone con manufatti di scarico privati visibili in loco ma non rilevati nella tavola delle interferenze. Si chiede un chiarimento su come verranno valutati e trattati tali manufatti durante l'intervento integrando la tavola relativa alle interferenze (immagini 2 e 3).

CHIARIMENTO n. 3 - Nella RACCOLTA ED ANALISI DELLE INFORMAZIONI DISPONIBILI della relazione generale è citato il cedimento di sponda in comune di Vimercate (via Cadorna) e il relativo intervento previsto. Non è invece descritto analogo cedimento per erosione della sponda e del muro di Villa Trivulzio, seppur rilevato nella tavola MOL 2102-2_ Lotto 1 - Plan. Rilievo.pdf. Si chiede un chiarimento sulle diverse situazioni e motivazione dell'assenza di interventi nel punto di cedimento in questione interessato solo da taglio della vegetazione (immagine 4 e 5).

CHIARIMENTO n. 4 - Si chiede un chiarimento in merito alla valutazione delle aree da includere negli interventi di controllo delle alberature, in particolare in merito all'opportunità di estendere tale controllo a tutto il tratto compreso tra le aree D ed E, attualmente escluse, considerando la presenza dei due ponti di attraversamento (immagine 6)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI ED ECOLOGIA
Ing. SALVATORE COMI



Immagine 1




Immagine 2



Immagine 3




Immagine 4



Immagine 5



Immagine 6