

	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI	
	RETICOLO IDRICO di BONIFICA: Naviglio di Paderno	
	* * *	
	VERBALE DI SOPRALLUOGO E ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA	
	(art. 140 D.lgs 36/2023)	
	* * *	
	L'anno 2023 il giorno 09 (nove) del mese di agosto i sottoscritti sig. Matteo Manzoni e ing. Marcello Paba con dott. Marco Tresoldi, rispettivamente per conto della Società Pian delle Fontane azienda agricola 2m di Manzoni Matteo e del Consorzio Est Ticino Villoresi si sono recati in prossimità dell'alzaia del Naviglio di Paderno in comune di Cornate d'Adda, lungo l'asta del Naviglio di Paderno, a monte del sesto sostegno posto lungo l'alzaia, accertando quanto segue.	
	CAUSE CHE HANNO PROVOCATO LA SITUAZIONE	
	In occasione dell'evento meteorico del 31 luglio 2023 caratterizzato da consistenti piogge e violente raffiche di vento si è verificata la caduta di diverse piante lungo l'alzaia del Naviglio di Paderno. In particolare, lungo un tratto di circa 50 m, la caduta di alcune essenze, ha causato l'interruzione del passaggio lungo la strada alzaia, appena a monte del sesto sostegno, trascinando nella caduta terreno e blocchi rocciosi in quantità non quantificabile, poiché ricoperti dalla vegetazione, generando una significativa ostruzione del passaggio lungo la strada alzaia. Sul versante interessato dallo sradicamento delle alberature e dal	

	<p>frammento, la situazione permane pericolosa, in relazione alla presenza di alberature in precario stato di equilibrio e porzioni di terreno frammisto a blocchi di ceppo ad elevata pendenza con rischio di un nuovo franamento e conseguente pericolo per la pubblica incolumità.</p> <p>A seguito della segnalazione, il giorno stesso è stato effettuato un sopralluogo da parte dei tecnici consortili ed è stata disposta un'ordinanza da parte del Consorzio Villoresi per il divieto di transito sulla strada alzaia. Successivamente si è convenuto un intervento di messa in sicurezza del tratto pericoloso, in quanto il transito ciclo/pedonale non risulta cessato e in data 09 agosto è stato effettuato un sopralluogo congiunto con l'impresa nel quale è stato accertato lo stato dei luoghi.</p>	
	<p>NECESSITÀ E MOTIVAZIONI DI PROVVEDERE IN SOMMA URGENZA</p> <p>Preso atto degli eventi occorsi e dello stato dei luoghi si rileva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permangono le condizioni di rischio, in relazione alla presenza di alberature e terreno in una condizione di precaria stabilità; • Nonostante le segnalazioni non risulta essersi interrotto il passaggio ciclo/pedonale in corrispondenza della frana e del tratto di strada interrotto; • È pertanto necessario intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità mediante l'attuazione di un pronto intervento; 	
	<p>LAVORI NECESSARI PER RIMUOVERE LA SITUAZIONE DI PERICOLO</p> <p>Al fine di rimuovere la situazione di pericolo imminente risulta necessario:</p>	

1. Procedere con il taglio delle alberature franate e pulizia della strada alzaia dalle stesse, compreso il terreno franato in corrispondenza della strada alzaia, sia con l'utilizzo di un mezzo meccanico che manualmente;

2. Attuare un disboscamento selettivo delle piante pericolanti rimaste lungo il versante franato o lungo la parete di terra e roccia, eseguito da personale specializzato provvisto dell'attrezzatura adeguata per il taglio delle piante ad alto fusto presenti;

3. Una volta ultimata la pulizia della strada alzaia, realizzare lo scoronamento e regolarizzazione del profilo del terreno delle scarpate in zona frana e sul ciglio, eseguito a mano e/o con mezzi meccanici;

4. Procedere con la rimozione di tutte le ramaglie e gli eventuali detriti vegetali e della terra franata sulla strada al fine di ripristinare il transito lungo l'alzaia del Naviglio.

CONCLUSIONI E DECISIONI D'INTERVENTO

Sulla base di quanto sopra esposto e in conseguenza al sopralluogo, sono stati individuati i lavori da eseguire, come riportati nel computo metrico allegato.

La perizia giustificativa dei lavori verrà redatta conformemente ai prezzi e quantità riportate nell'allegato computo metrico nei termini di cui al comma 5 dell'art. 140 del D.lgs 36/2023 utilizzando per i noli e la mano-

dopera il prezzario regionale di Regione Lombardia, per le voci di disboscamen-
to e scoronamento del versante il prezzario della Provincia
Autonoma di Trento e Assoverde applicando il ribasso offerto dall'Ap-
paltatore su ciascun prezzo unitario, ovvero sull'importo totale posto a
base di offerta, pari al 20%.

L'importo massimo stimato per le lavorazioni in oggetto viene stimato
in Euro 9.052,50 oltre oneri della sicurezza e IVA e le tempistiche di ese-
cuzione sono stabilite in tre giornate lavorative.

Il presente verbale, costituito da 4 pagine, viene letto, approvato e sot-
toscritto dalle parti.

Cornate d'Adda, 09 agosto 2023

I Verbalizzanti


Ing. Marcello Paba



dott. Marco Tresoldi




Sig. Matteo Manzoni



Visto, il Direttore Generale Consorzio Est Ticino Villoresi

Ing. Valeria Chinaglia



Milano, li ... Agosto 2023

=====